

Акт осмотра транспортного средства

Geely Monjaro, 2023

2.0 AT (238 л.с.) 4WD / 6 000 км.

LB37852D9PS172066

Характеристики

Марка: Geely

Модель: Monjaro

Модификация: 2.0 AT (238 л.с.) 4WD

Тип кузова: Внедорожник

Год: 2023

Цвет: серый

Объем двигателя: 2.0

КПП:

Тип привода: Полный привод


Список повреждений

Кузов

Повреждений нет

Другие повреждения

Повреждений нет




Салон

Повреждений нет

Другие повреждения

Повреждений нет



Результаты диагностики

Тест-драйв

Место тест-драйва: По дорогам общего пользования

Скоростной режим тест-драйва: до 60 км\ч

Температура ОЖ ДВС на тест-драйве: до 50° C

Двигатель: Без нареканий

КПП: Без нареканий

Рулевое управление\Ходовая часть\Тормозная система: Без нареканий

Расходные детали

Состояние шин — передние	Износ протектора 5%
Передние тормозные колодки	Фактический износ 5±5%
Передние тормозные диски	Фактический износ 5±5%
Состояние шин — задние	Износ протектора 5%
Задние тормозные колодки	Фактический износ 5±5%
Задние тормозные диски	Фактический износ 5±5%

Рекомендовано

Естественный износ деталей ходовой части автомобиля, не требующий их замены и сопоставимый с пробегом, не указывается в акте осмотра.

1. Электрооборудование и опции

1.1 Подтверждение/коррекция пробега

не требует замены

Двс,кпп

ОДОМЕТР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ СОВПАДАЕТ С ПОКАЗАНИЯМИ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

Сотрудник**Дата****Продавец****Дата****Офис-менеджер****Дата**

С транспортным средством и информацией по нему ознакомлен(а):

Покупатель**Дата**